

FHT 60 et FHT 100

Thermo-hygromètre



FHT 60



FHT 100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FHT 60	FHT 100	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE FHT 60 & FHT 100
RÉF.	800100	800110		
Plage de mesure de la température	-20 °C – +60 °C	-30 °C – +100 °C	· Mesure en quelques secondes de l'humidité de l'air et de la température	· Sacoche · Jeu de piles
Plage de mesure humidité	0 – 100 % RH	0 – 100 % RH		
Courte durée de mesure	oui	oui	FHT 100 · Avec mesure du point de rosée pour détecter la formation de moisissures	
Rétroéclairage	oui	oui		
Fonction Max-HOLD	oui	oui		
Fonction Data-HOLD	oui	oui		
Mesure du point de rosée	non	-30 °C – +100 °C		
Mesure de température à l'état humide	non	0 °C – +80 °C		
Précisions :				
Humidité	± 3,5 % RH	± 2 % RH		
Température	± 2 °C	± 0,5 °C		
Point de rosée	–	± 0,5 °C		
Température à l'état humide	–	± 0,5 °C		